

- **Division**

Plessitech

- **Lieu de travail**

2250, ave. Vallée, CP. 2
Plessisville

- **Personne à contacter**

Nom de la personne à contacter: Département des ressources humaines

Moyen (s) de communication:

téléphone: 819-252-6315

télécopieur: 819-252-6970

en personne: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec

poste: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec

courriel: rh@grcp.ca

site internet: <http://www.grcp.ca>

Postuler en ligne : oui

Opérateur robot soudeur

Période d'affichage: 0000-00-00 au 0000-00-00

Fonctions principales

L'opérateur robot soudeur est responsable de la conduite, du réglage et de la surveillance des robots de soudage afin d'assurer une production conforme aux exigences de qualité, de sécurité et de productivité.

Fonctions principales

- Lecture de plan
- Préparer les pièces à souder
- Compréhension du fonctionnement de la manette
- Planification de la manutention avec le superviseur
- Lancer, surveiller et arrêter les cycles de soudage robotisés
- Effectuer les réglages de base du robot et des paramètres de soudage
- Mise à niveau des positionnements
- Effectuer des corrections du programme au besoin
- Effectuer la correction des décalages
- Contrôler la qualité des soudures
- Réaliser les retouches ou reprises si nécessaire
- Assurer la maintenance de premier niveau (nettoyage, changement de consommable, etc.)
- Détecter et signaler les dysfonctionnements ou anomalies
- Respecter les consignes de sécurité, de qualité et de production
- Effectuer les suivis de production
- Toutes autres tâches connexes

Exigences

Compétences et qualifications

- DEP en soudure
- Expérience dans l'industrie de 2-3 ans
- Détenir un bon sens de l'observation
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Avoir un souci du détail
- Autonomie
- Respect des procédures

Conditions de travail

Nombre d'heures: 40 heures par semaine

Statut: Permanent, temps plein

Quart de travail: jour

Programme d'avantages sociaux